







<p>F INSTRUCTIONS D'UTILISATION SACHETS ET GAINES GREENFIT</p> <p>1. INSTRUCTIONS D'UTILISATION Utilisez le sachet et gaines GREENFIT 2 - 27 pour conditionner des dispositifs médicaux à stériliser au gaz et/ou à la vapeur. Le sachet et gaines GREENFIT 3 peuvent également être stérilisés par le formaldéhyde.</p> <p>La partie ouverte doit être fermée avec une soudeuse rotative ou à impulsion à la température recommandée (150-180 °C). Suivez les instructions du fabricant de la machine de soudage.</p>	<p>2. INDICATEURS EXTERNES DE PROCESSUS IMPRIMÉS SUR LES PRODUITS:</p> <p>GREENFIT 2 - 27: EO gaz: Jaune/Brun stérilisé Vapeur: Brun stérilisé</p> <p>GREENFIT 3: EO gaz: Jaune/Brun stérilisé Vapeur: Brun stérilisé Formaldéhyde: Vert stérilisé</p> <p>L'emballage doit être utilisé une seule fois. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.</p> <p>Signaler tout incident grave impliquant le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente.</p>	<p>3. CONDITIONS DE STOCKAGE Garder à l'abri de la lumière et de la chaleur. Nous recommandons : Conserver à une température 10-30 °C avant utilisation. Humidité relative: 30-60 % avant utilisation. Les cartons ne doivent pas être endommagés lors de la manipulation ou du stockage.</p> <p>EN 868-5 ISO 11607-1</p> <p>  </p> <p>STERIFIT S.r.l. Via dei Martinitt, 3 20146 Milano - Italia info@sterifit.com – www.sterifit.com</p>
---	--	--

<p>F INSTRUCTIONS D'UTILISATION SACHETS AUTO-ADHÉSIF GREENFIT</p> <p>1. INSTRUCTIONS D'UTILISATION Utilisez le sachet adhésif GREENFIT 2 - 27 pour conditionner des dispositifs médicaux à stériliser au gaz et/ou à la vapeur. Le sachet adhésif GREENFIT 3 peuvent également être stérilisés par le formaldéhyde.</p> <p>Mode d'emploi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrir le sachet; - Insérer l'objet dans le sachet; - Retirer la bande protégeant la partie autocollante; - Coller en pressant fermement à partir du milieu pour une meilleure adhésion entre le papier et le plastique. 	<p>2. INDICATEURS EXTERNES DE PROCESSUS IMPRIMÉS SUR LES PRODUITS:</p> <p>GREENFIT 2 - 27: EO gaz: Jaune/Brun stérilisé Vapeur: Brun stérilisé</p> <p>GREENFIT 3: EO gaz: Jaune/Brun stérilisé Vapeur: Brun stérilisé Formaldéhyde: Vert stérilisé</p> <p>L'emballage doit être utilisé une seule fois. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.</p> <p>Signaler tout incident grave impliquant le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente.</p>	<p>3. CONDITIONS DE STOCKAGE Garder à l'abri de la lumière et de la chaleur. Nous recommandons : - Conserver à une température 10-30 °C avant utilisation. - Humidité relative: 30-60 % avant utilisation. Les cartons ne doivent pas être endommagés lors de la manipulation ou du stockage.</p> <p>EN 868-5 ISO 11607-1</p> <p>  </p> <p>STERIFIT S.r.l. Via dei Martinitt, 3 20146 Milano - Italia info@sterifit.com – www.sterifit.com</p>
--	--	--